

置賜広域行政事務組合千代田クリーンセンター焼却施設放射性物質濃度測定結果

1 測定機関 エヌエス環境株式会社

2 測定結果

(1) 排ガス

(単位：Bq/m³)

試料名	採取日	結果が得られた日	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
ごみ焼却炉1号炉	R7.7.18	R7.8.1	不検出	不検出	不検出
ごみ焼却炉2号炉	—	—	—	—	—
ごみ焼却炉3号炉	R7.7.18	R7.8.1	不検出	不検出	不検出

※不検出とは、検出下限値未満のこと（検出下限値：2.0Bq/m³）

(2) 排水

(単位：Bq/L)

試料名	採取日	結果が得られた日	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
処理水	R7.7.18	R7.8.1	不検出	不検出	不検出

※不検出とは、検出下限値未満のこと（検出下限値：10Bq/L）

(3) 焼却灰及びばいじん

(単位：Bq/kg)

試料名	採取日	結果が得られた日	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
焼却灰	R7.7.18	R7.8.1	不検出	不検出	不検出
ばいじん	R7.7.17	R7.8.1	不検出	31	31

※不検出とは、検出下限値未満のこと（検出下限値：10Bq/kg）

置賜広域行政事務組合千代田クリーンセンター焼却施設放射性物質濃度測定結果

1 測定機関 エヌエス環境株式会社

2 測定結果

(1) 排ガス

(単位：Bq/m³)

試料名	採取日	結果が得られた日	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
ごみ焼却炉1号炉	R8.1.16	R8.2.4	不検出	不検出	不検出
ごみ焼却炉2号炉	R8.1.16	R8.2.4	不検出	不検出	不検出
ごみ焼却炉3号炉	—	—	—	—	—

※不検出とは、検出下限値未満のこと（検出下限値：2.0Bq/m³）

(2) 排水

(単位：Bq/L)

試料名	採取日	結果が得られた日	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
処理水	R8.1.16	R8.2.4	不検出	不検出	不検出

※不検出とは、検出下限値未満のこと（検出下限値：10Bq/L）

(3) 焼却灰及びばいじん

(単位：Bq/kg)

試料名	採取日	結果が得られた日	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
焼却灰	R8.1.16	R8.2.4	不検出	不検出	不検出
ばいじん	R8.1.16	R8.2.4	不検出	12	12

※不検出とは、検出下限値未満のこと（検出下限値：10Bq/kg）